


SYMBOL LS2208

Kurzübersicht

SCHRITT 1: ANSCHLIESSEN DES KABELS AN EINEN SCANNER


<http://www.motorola.com/ls2208>

IM ARBEITSBEREICH AUFHÄNGEN / PLATZIEREN




Siehe Produktleitfaden für weitere Informationen

Kabel anschließen




Kabel entfernen (zum Wechseln der Schnittstelle)




SCHRITT 2: ANSCHLIESSEN DES KABELS AN EINEN HOST

HINWEIS: Kabel können sich je nach Konfiguration unterscheiden.


USB




Tastaturweiche



RS-232



IBM 46XX



SCHRITT 3: EINRICHTEN DER SCHNITTSTELLE (Host-Barcodes scannen)

Wichtig: Tastaturweiche und USB-Schnittstellen sind ab Werk so eingestellt, dass keine Einrichtung durch das Scannen von Barcodes erforderlich ist. Die Barcodes werden für komplexe Programmierungen und Schnittstellenwechsel angegeben.

USB

Scannen Sie **EINEN** der folgenden Barcodes



IBM HANDHELD-USB



HID-TASTATUREMULATION

Tastaturweiche

Scannen Sie **EINEN** der folgenden Barcodes



IBM AT-Notebook



KOMPATIBEL MIT IBM PC/AT und IBM-PC

RS-232

Scannen Sie **EINEN** der folgenden Barcodes



OPOS/JPOS



STANDARD RS-232

IBM 46XX

Scannen Sie **EINEN** der folgenden Barcodes



PORT 5B



PORT 9B

HINZUFÜGEN DER EINGABETASTE (WAGENRÜCKLAUF/ZEILENVORSCHUB)

Um nach dem Scannen der Daten eine **EINGABETASTE** hinzuzufügen, scannen Sie alle **DREI** Barcodes unten in numerischer Reihenfolge.

1



SCAN-OPTIONEN

2



<DATEN><SUFFIX>

3



EINGABE

HINZUFÜGEN DER TASTE TAB

Um nach dem Scannen der Daten die Taste **TAB** hinzuzufügen, scannen Sie alle **DREI** Barcodes der **Eingabetaste** oben in numerischer Reihenfolge, und scannen Sie dann alle **FÜNF** Barcodes unten in numerischer Reihenfolge.

1



SCAN-SUFFIX

2



7

3



0

4




0

5



9

TISCHSTÄNDER



STANDARDEINSTELLUNGEN

Auf werkseitige Standardeinstellungen zurücksetzen



STANDARDEINSTELLUNGEN

OPTIMALES SCANNEN

123SCAN2


123Scan2 ist ein einfach zu bedienendes PC-basiertes Softwaretool, das eine schnelle und einfache benutzerdefinierte Einrichtung über einen Barcode oder ein USB-Kabel ermöglicht. Weitere Informationen finden Sie unter: <http://www.motorola.com/123Scan2>.

SCANNER-ANZEIGEN


LED-Anzeigen




Bedeutung der Signalgeber



Fehlerbehebung




FEHLERBEHEBUNG




ANLEITUNG FÜR EMPFOHLENE VERWENDUNG - OPTIMALE KÖRPERHALTUNG


Handgelenküberdehnung vermeiden



Vorbeugen vermeiden



Überstrecken vermeiden



Ergonomische Empfehlungen
Vorsicht: Um potenzielle Gesundheitsbeschwerden am Arbeitsplatz zu vermeiden oder zu minimieren, sollten die folgenden Empfehlungen beachtet werden. Wenden Sie sich an Ihren Gesundheits- und Sicherheitsbeauftragten vor Ort, um sicherzustellen, dass Sie die Sicherheitsvorschriften Ihres Unternehmens befolgen, die dem Schutz von Mitarbeitern am Arbeitsplatz dienen.

- Vermeiden Sie einseitige, sich ständig wiederholende Bewegungen
- Achten Sie auf eine geeignete Körperhaltung
- Vermeiden Sie die Ausübung großer Kräfte
- Halten Sie Gegenstände, die häufig verwendet werden, im funktionellen Greifraum
- Passen Sie die Arbeitshöhe der Körpergröße und der Art der Arbeit an
- Stellen Sie Gegenstände schwingungsfrei auf
- Vermeiden Sie die Ausübung von direktem Druck
- Achten Sie auf verstellbare Tische und Sitze
- Für Körperbewegungen muss ausreichend Raum vorgesehen sein
- Achten Sie auf ein geeignetes Arbeitsumfeld
- Optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe

RECHTLICHE INFORMATIONEN

MOTOROLA, INC. 2010 Alle Rechte vorbehalten. Motorola behält sich das Recht vor, Änderungen an Produkten vorzunehmen, um Zuverlässigkeit, Funktion oder Design zu verbessern. Motorola übernimmt keine Produkthaftung, die sich aus oder in Verbindung mit der Anwendung oder Benutzung jeglicher hier beschriebener Produkte, Schaltkreise oder Anwendungen ergibt.

Netzteil
Note: Use only a Symbol-approved power supply (p/n 50-14000-253R, 50-14000-256R, 50-14000-257R, 50-14000-258R or 50-14000-259R) output rated 5 VDCV and minimum 650mA. The power supply is certified to EN60950 with SELV outputs. Use of alternative power supply will invalidate any approval given to this device and may be dangerous.

Garantie
Die vollständige Hardware-Produktgarantie von Motorola finden Sie unter: <http://www.motorola.com/enterprisemobility/warranty>.

Kundendienstinformationen
Sollten bei der Verwendung des Geräts Probleme auftreten, wenden Sie sich an den Kundendienst Ihres Unternehmens für technische oder Systemfragen. Dieser setzt sich bei Geräteproblemen mit dem Motorola Enterprise Mobility-Kundendienst unter folgender Website in Verbindung: <http://www.motorola.com/enterprisemobility/contactsupport>

Die aktuelle Version dieser Kurzübersicht finden Sie unter: <http://www.motorola.com/enterprisemobility/manuals>.

EU-Richtlinie über die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment)

English: For EU Customers: All products at the end of their life must be returned to Motorola for recycling. For information on how to return product, please go to: <http://www.motorola.com/recycling/wEEE>.

Laser-Warnhinweise

Die folgenden Informationen werden nach Maßgabe von Abschnitt 5 IEC 825 und EN60825 bereitgestellt:

ENGLISH	CLASS 1 LASER PRODUCT LASER LIGHT DO NOT STARE INTO BEAM CLASS 2 LASER PRODUCT	HEBREW	מיוצר לייזר מסוג 1 מיוצר לייזר מסוג 2 אין להביט אל תוך הודים
DANISH / DANSK	KLASSE 1 LASERPRODUKT LASERLYF SE IKKE IND I STRÅLEN KLASSE 2 LASERPRODUKT	ITALIAN / ITALIANO	PRODOTTO AL LASER DI CLASSE 1 LUCE LASER NON FISSARE IL RAGGIO/PRODOTTO AL LASER DI CLASSE 2
DUTCH / NEDERLANDS	KLASSE 1 LASERPRODUKT LASERLICHT NIET IN STRAAL STAREN KLASSE-2 LASERPRODUKT	NORWEGIAN / NORSK	LASERPRODUKT, KLASSE 1 LASERLYS IKKE STIRR INN ILYSSTRÅLEN LASERPRODUKT, KLASSE 2
FINNISH / SUOMI	LUOKKA 1 LASERTUOTE LASERVALO ÄLÄ TUJUTUA SÄDETTÄ LUOKKA 2 LASERTUOTE	PORTUGUESE / PORTUGUÉS	PRODUTO LASER DA CLASSE 1 LUZ DE LASER NÃO FIXAR O RAIÃO LUMINOSO PRODUTO LASER DA CLASSE 2
FRENCH / FRANÇAIS	PRODUIT LASER DE CLASSE 1 LUMIÈRE LASER NE PAS REGARDER LE RAYON FIXEMENT PRODUIT LASER DE CLASSE 2	SPANISH / ESPAÑOL	PRODUCTO LASER DE LA CLASE 1 LUZ LASER NO MIRE FIJAMENTE EL HAZ PRODUCTO LASER DE LA CLASE 2
GERMAN / DEUTSCH	LASERPRODUKT DER KLASSE 1 LASERSTRAHLEN NICHT DIREKT IN DEN LASERSTRAHL SCHAUEN LASERPRODUKT DER KLASSE 2	SWEDISH / SVENSKA	LASERPRODUKT KLAS 1 LASERLJUS STIRRA INTE MOT STRÅLEN LASERPRODUKT KLAS 2
JAPANESE / 日本語	第1種レーザー製品 第2種レーザー製品	CHINESE / 简体中文	1 类激光产品 2 类激光产品
		KOREAN / 한국어	1등급 레이저 제품 2등급 레이저 제품

Rechtliche Informationen

Symbol Technologies, Inc., die Enterprise Mobility-Sparte von Motorola, Inc. („Motorola“). Alle Symbol-Geräte sind so konstruiert, dass sie die Normen und Richtlinien der Länder erfüllen, in denen sie verkauft werden. Außerdem werden alle Symbol-Geräte je nach Land mit den erforderlichen Prüfzeichen versehen und entsprechend den Bestimmungen des Landes beschriftet.

Lasergeräte
Symbol-Geräte mit Lasern erfüllen die folgenden Normen und Richtlinien: 21CFR1040.10 und 1040.11 mit Ausnahme der in Laser Notice Nr. 50, vom 24. Juni 2007 und IEC 60825-1 (Ed. 2.0) EN60825-1:2007. Die Laserklassifizierung ist auf einem der Aufkleber auf dem Produkt angegeben. Lasergeräte der Klasse 1 werden als ungefährlich eingestuft, sofern sie für ihren vorgesehenen Zweck eingesetzt werden.

Die folgende Warnung muss laut US- und internationalen Bestimmungen aufgeführt werden:
Vorsicht: Die Verwendung von Bedienelementen, die Veränderung von Einstellungen oder die Durchführung von Prozeduren, die hier nicht erwähnt sind, können dazu führen, dass Personen gefährlichen Laserstrahlen ausgesetzt werden.

Laserscanner der Klasse 2 arbeiten mit einer sichtbaren Niedervolt-Lichtdiode. Wie bei jeder hellen Lichtquelle, wie z. B. der Sonne, sollte vermieden werden, direkt in den Lichtstrahl zu blicken. Über Gefahren bei einer kurzzeitigen Aussetzung des Laserlichts eines Laserscanners der Klasse 2 liegen keine Erkenntnisse vor.

Anforderungen zum Schutz vor Hochfrequenzstörungen

FC Auf Erfüllung der FCC-Standards geprüft
FÜR DIE VERWENDUNG ZU HAUSE ODER IM BÜRO
Hinweis: Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B laut Teil 15 der FCC-Richtlinien. Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um einen angemessenen Schutz vor Störungen zu gewährleisten, wenn das Gerät in einer Wohngegend eingesetzt wird. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzstrahlung und sendet diese u. U. aus. Sofern das Gerät nicht gemäß der Bedienungsanleitung angeschlossen und eingesetzt wird, wirkt sich dies möglicherweise störend auf andere Funkfrequenzen aus. Eine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten, kann nicht gegeben werden.

Anforderungen zum Schutz vor Hochfrequenzstörungen – Kanada
Dieses digitale Gerät der Klasse B erfüllt die Richtlinien der kanadischen Norm ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Zeichen, Europäischer Wirtschaftsraum (EWR)

Konformitätserklärung
Symbol Technologies, Inc. erklärt hiermit, dass dieses Gerät allen anwendbaren Richtlinien, 89/336/EEC, 73/23/EEC, entspricht. Eine Konformitätserklärung kann unter <http://www.motorola.com/enterprisemobility/doc> heruntergeladen werden.

Japan (VCCI) - Voluntary Control Council for Interference
この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Dieses Gerät der Klasse B basiert auf den Standards des Voluntary Control Council for Interference from Information Technology Equipment (VCCI). Wenn das Gerät im Privateinsatz in der Nähe eines Radio- oder Fernsweepfängers betrieben wird, kann es Funkstörungen verursachen. Installieren und betreiben Sie das Gerät stets gemäß der Bedienungsanleitung.



MOTOROLA und das stilisierte M-Logo, sowie Symbol und das Symbol-Logo sind beim U.S. Patent- und Handelsregister der USA registriert. Weitere hier aufgeführte Produkt- und Dienstleistungsamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. © Motorola, Inc. 2010



72E-71882-01DE Revision D, März 2010

SYMBOL LS2208

<http://www.motorola.com/ls2208>